

WZ/LAB/ 553 /...../2021/EWB  
Goleniów, 13.10.2021 r.

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
ul. Flisacza 6  
74-100 Gryfino**

Dotyczy: wodociągu Mirowo gmina Moryń

Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. w Goleniowie przesyła w załączeniu sprawozdanie z badań próbek wody nr 1657/09/2021 i 536640/21/SCZ z ujęcia wody Mirowo sieć wodociągowa Mirowo 10 gmina Moryń.

Ze względu na wykrycie ponadnormatywnej zawartości żelaza i mętności w próbce wody uzdatnionej pobranej z sieci wodociągowej Mirowo10 gmina Moryń, podjęto działania mające na celu ich usunięcie.

Przystąpiliśmy do przeglądu instalacji napowietrzającej filtrów ciśnieniowych. Sprawdzony został stan złóż filtracyjnych w zbiornikach ciśnieniowych. Sieć wodociągowa oraz filtry na ujęciu zostały przepłukane. Podjęto czynności zwiększające nadzór nad przeglądem urządzeń wodociągowych na ujęciu.

Jednocześnie informujemy o skuteczności podjętych działań naprawczych na wodociągu Mirowo sieć wodociągowa Mirowo 10 gmina Moryń.

W załączeniu kopia sprawozdania z wyników badań nr 1780/10/2021 potwierdzającego usunięcie ponadnormatywnej zawartości mętności i żelaza w próbce wody uzdatnionej pobranej z sieci wodociągowej Mirowo 10 gmina Moryń.

**DYREKTOR  
D/S TECHNICZNYCH**  
dr inż. Jarosław Siergiej

**Do wiadomości:**

1. UG Moryń
2. OT Chojna
3. a/a